

GUANTE EAGLE 1000



CÓDIGO SAP:

50100000005206	T/6
50100000005207	T/7
50100000005208	T/8
50100000005209	T/9
50100000005210	T/10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Fabricación: Fibra resistente al corte (NIVEL 5)
- Color: Gris
- Palma recubierta en Nitrilo Grip
- Dorso y nudillos con sistema de protección a impactos
- Puño elástico
- Posee excelente agarre

USOS GENERALES: Guante EAGLE modelo 1000 es un guante muy flexible resistente a la abrasión, desgarre y perforación. Se caracteriza por ser un guante resistente al corte de acuerdo a la normativa contra riesgos mecánicos. El modelo de guante EAGLE 1000 está fabricado en polietileno de alto rendimiento y recubierto en poliuretano, lo que permite tener mayor flexibilidad y destreza a la hora de manipular vidrios, metales u otros elementos.

RECOMENDACIÓN:

- Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco.
- En caso de modificación o daño de material, el guante debe ser desechado, dado que no cumplirá su objetivo que es la protección integral de manos.



Estándar Europeo EN 420 - Especifica los requerimientos de información de empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento con el que se debe contar este producto. Este guante está aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (Euro- pean Conformity) en el empaque primario.

EN 388 : 2016



4X42C

Estándar Europeo EN 388:2016 - Propiedades Mecánicas especifica el desempeño mecánico de los guantes. El guante está aprobado bajo dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la EN 388 en el empaque primario.



ADVERTENCIA: Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descocidos, perforados o desgastados. Los guantes no deben exponerse a altas temperaturas, dado que no son resistentes al fuego y pueden ocasionar quemaduras severas. Es responsabilidad del usuario evaluar los distintos riesgos asociados a la actividad a realizar para poder decidir el producto más adecuado a su necesidad de protección. Producto no debe ser expuesto ni sumergido en líquidos, aceites o ácidos.