

### Antecedentes Generales

Nombre del Mandante	<b>VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA</b>
RUT del Mandante	76.242.324-3
Dirección del Mandante	Av. Eduardo Frei Montalva N°5151, Conchalí
Atención	Vilma Patiño
Base de certificación	<b>Procedimiento PE-E.15-ASM, basado de UNE EN 404:2005</b>
Esquema de certificación	ISO CASCO 7 (Lotes)
Tipo de certificación	Lotes
Orden de Trabajo N°	3666
O.C. N°	16972
Nombre del importador	<b>VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA</b>
Dirección del importador	Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N°5151, Conchalí
Organismo Certificador	<b>DICTUC S.A. – Unidad Servicios Mecánicos (OCP)</b>
Dirección de Dictuc	Vicuña Mackenna N° 4860, Macul – Santiago
Proceso revisado y aprobado por	Verónica Meza G.

### Antecedentes del Producto

Denominación Técnica del Producto	Filtros Auto rescatadores Circuito Abierto
Marca	Steelpro Safety
Modelo o tipo	Safe 1+
Características	Clase Normal
Tamaño del lote	5.997 unidades
Plan de muestreo	Nivel S3, inspección normal, según NCh 44.Of2007.
Tamaño de muestra	20 unidades
Procedencia	China
Nombre Laboratorio de Ensayos	<b>DICTUC S.A. – Sección Ensayos Mecánicos</b>
Número de informe de ensayo	1609933 (1628-23)

Verifique autenticidad del documento en [www.dictuc.cl/verifica](http://www.dictuc.cl/verifica) con el código **hy12sc1890ce**

### Antecedentes de Muestreo

El muestreo fue realizado por personal de DICTUC en dependencias de VICSA SAFETY COMERCIAL LTDA., aplicando un plan de muestreo simple, normal, nivel S3 según NCh 44.Of2007.

Muestra	N° de serie	Fecha de fabricación
N°1	0382	01-05-2023
N°2	0140	01-05-2023
N°3	0687	06-05-2023
N°4	0473	06-05-2023
N°5	0336	01-05-2023
N°6	0981	05-05-2023
N°7	0247	01-05-2023
N°8	0984	01-05-2023
N°9	0329	03-05-2023
N°10	0788	03-05-2023
N°11	0216	05-05-2023
N°12	0064	02-05-2023
N°13	0038	03-05-2023
N°14	0042	01-05-2023
N°15	0582	04-05-2023
N°16	0250	02-05-2023
N°17	0229	01-05-2023
N°18	0766	01-05-2023
N°19	0171	05-05-2023
N°20	0390	02-05-2023

Verifique autenticidad del documento en [www.dictuc.cl/verifica](http://www.dictuc.cl/verifica) con el código **hy12sc1890ce**

## Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos, y que se reportan en Informe DICTUC N°1609933, de fecha 24/10/2023, las muestras cumplen los siguientes requerimientos indicados en la base de certificación **PE-E.15-ASM**".

- Inspección visual general
- Marcado
- Vacío
- Presencia de rebabas y aristas
- Abolladuras
- Soldadura filtro interno

Clase	Cantidad muestras	Porcentaje	Resultado
FR-CO 50 N	1	5%	No conforme
FR-CO 65 N	1	5%	No conforme
FR-CO 70 N	1	5%	Conforme
FR-CO 75 N	17	85%	Conforme


Considerando los valores de la tabla anterior y el AQL 6,5 indicado en el procedimiento, el lote **ASM09** de 5.977 auto rescatadores marca Steelpro modelo Safe 1+, se clasifica como FR-CO 70N.

Certificación acorde al procedimiento "Certificación de Productos" PD-C.01-ASM y al Reglamento de Certificación DICTUC.

### Normas Generales

El **Mandante** no podrá hacer uso del nombre, de la marca o del logo de DICTUC para efectos de publicidad o cualquier otro; sin perjuicio que las partes puedan, por instrumento separado, negociar condiciones diversas mediante un Contrato de Uso de Marca.

El **Mandante** declara conocer y aceptar los términos y condiciones generales para la prestación de servicios, disponibles para todo el público en su sitio web oficial [www.dictuc.cl/tyc](http://www.dictuc.cl/tyc)



**Ing. Verónica Meza G..**  
Gerente Unidad Servicios Mecánicos  
DICTUC S.A.

VMG/csc  
1629/23

Verifique autenticidad del documento en [www.dictuc.cl/verifica](http://www.dictuc.cl/verifica) con el código **hy12sc1890ce**