

SKECHERS**WORK
FOOTWEAR**

NOMBRE: TREGO
 ARTÍCULO: 108200
 COLOR: BLK - Negro
 GÉNERO: Mujer
 TALLAS: 35 - 40



TREGO

DESCRIPCIÓN

Skechers Waterproof Relaxed Fit®: Trego está diseñada para ofrecer rendimiento, comodidad amplia y protección confiable en todo tipo de terreno. Este botín de media caña cuenta con una construcción impermeable, mantiene los pies secos incluso en condiciones húmedas o de lluvia, asegurando durabilidad y funcionalidad en actividades al aire libre. Su capellada combina malla texturizada con refuerzos sintéticos, brindando transpirabilidad, soporte y resistencia a la abrasión. En el interior, incorpora la puntera **Carbon Nano Toe de Skechers**, proporcionando seguridad sin sacrificar comodidad, junto con una plantilla **Skechers Air-Cooled Memory Foam®**, que se adapta al pie y proporciona confort.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero industrial combinado con tela mesh respirable de alta resistencia al roce, materiales que permiten una adecuada respiración y ventilación del pie.
Cuello	Tela mesh que entrega soporte y comodidad.
Plantilla interior	Air-cooled Memory Foam® by Skechers.
Pasacordones	Metálicos redondos.
Entresuela	Tipo Shock Absorber para una máxima comodidad y bajo peso.
SEGURIDAD	Especificaciones
Puntera de seguridad	Puntera de carbono ultra liviana que cumple con estándares de impacto y compresión ASTM-F2412.
Impermeabilidad	Calzado con tratamiento impermeable, que retarda la entrada del agua al interior del calzado, manteniendo los pies secos por más tiempo.
Aislación eléctrica	Diseño seguro dieléctrico testeado según ASTM-F2412.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos y agentes químicos. Diseño de planta con grabados para alta tracción antideslizante en todo tipo de superficies.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta de refuerzo en zona exterior de puntera, para una máxima durabilidad y vida útil del calzado.
Altura	Talón de 3,2 cm.
Almacenaje, cuidado y mantenimiento	Este calzado se debe almacenar alejado del calor, humedad y luz directa. En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente, limpiar con paño húmedo y betún según necesidad. Revisar periódicamente que la planta esté exenta de fisuras y/o elementos insertados.

**CNT****WP****SR****EH****M**