

TRAJE TRAFIC IMPERMEABLE

TERCERA CAPA

CARACTERISTICAS

- Set de 2 piezas: Chaqueta y Pantalón
- Traje impermeable
- Posee cintas reflectantes de 2 pulgada de alta visibilidad.
- Cierre frontal con solapa reforzada con broches a presión.
- Puño interior con borde elasticado.
- Gorro ajustable con compartimiento en cuello, donde puede ser guardado.
- Cuenta con bolsillos frontales en chaqueta.
- Pantalón tiene cintura elasticada.
- Tobillos ajustables con broche a presión.

TECNOLOGIAS



IMPERMEABLE



TEJIDO DE
MEMBRANA



COSTURAS
TERMOSELLADAS



T18
"ESPESOR TELA"

INDUSTRIAS



LOGISTICA



CONSTRUCCIÓN



MINERIA



INDUSTRIAL



PESCA



AGRICULTURA



FORESTAL

COMPOSICION

- 100% poliéster, recubierto en PVC
- Espesor de 0,18mm

COLOR	TALLA	CÓDIGO
AMARILLO	S	NA0101
	M	NA0102
	L	NA0103
	XL	NA0104
	2XL	NA0105



TABLA DE MEDIDAS

CHAQUETA	S	M	L	XL	XXL
A: Contorno de pecho	124 - 128	128 - 132	132 - 136	136 - 140	140 - 144
B: Largo de brazo	78	80	82	84	86
C: Largo total	74,5	76	77,5	79	80,5

PANTALON	S	M	L	XL	XXL
D: Contorno de cintura	80 - 84	84 - 88	88 - 92	92 - 96	96 - 100
E: Largo total	74	76	78	80	82

¿Cómo debes medirte?

A) Contorno de pecho: Posiciona la huincha 1 centímetro debajo de la axila, bien firme y nivelada hasta el otro extremo de la axila y obtendrás la mitad del diámetro total del contorno de pecho.

B) Largo de brazo: Posiciona la huincha en la costura donde comienza el cuello hasta avanzando por el codo hasta llegar a la muñeca.

C) Largo total: Posiciona la huincha al centro de la espalda y estira la huincha hasta el final de la costura.

D) Contorno de cintura: Posiciona la huincha al extremo del borde izquierdo de la cintura como punto de partida, estire la cinta hasta llegar al otro extremo de la cintura y obtendrá la mitad del diámetro total del contorno de cintura.

E) Largo total: Posiciona la huincha al final de la pretina y estira la huincha de medir hasta el final de la basta, obteniendo así el largo total del pantalón.

